









Cecchina

“Acea comunica che a causa della rottura di una condotta idrica in Via Valle Pozzo e Via Pian Savelli, il flusso idrico verrà sospeso fino alla risoluzione del problema. Ciò potrebbe comportare la mancanza d’acqua nella zona di Cecchina e Pavona. Acea sta già intervenendo e ha predisposto N°4 autobotti così dislocate:

- N°1 Via Toscana, intersezione Via Nettunense
- N°1 Viale Spagna
- N°1 Piazza San Remo
- N°1 Villa Contarini

Per specifiche necessità: Acea (800 130 335) – Comando Polizia Locale Albano laziale (06 93 268 20)” con queste parole il Primo Cittadino di Albano Laziale Nicola Marini dà notizia dell’interruzione del flusso idrico in corso a Cecchina e Pavona.

Seguono aggiornamenti:

“Il danno alla condotta idrica in via Valle Pozzo e via Pian Savelli si è rilevato più serio, rispetto ai primi rilievi. Acea pertanto comunica che sono in arrivo mezzi per la fornitura di luce artificiale che permetteranno agli operai di poter lavorare anche durante le ore serali e notturne, fino alla completa risoluzione del problema. Al momento via Valle Pozzo rimane interdetta al traffico veicolare, in entrata da via Nettunense.

Rimangono posizionate N°4 autobotti così dislocate :

- N°1 Via Toscana, intersezione Via Nettunense
- N°1 Viale Spagna
- N°1 Piazza San Remo
- N°1 Villa Contarini

Per specifiche necessità: Acea (800 130 335) – Comando Polizia Locale Albano laziale (06 93 268 20)” con queste parole il Primo Cittadino di Albano Laziale Nicola Marini aggiorna durante il pomeriggio di venerdì 16 dicembre sulla interruzione del flusso idrico in corso a Cecchina e Pavona.

“Acea comunica che i lavori per la riparazione della rottura alla condotta idrica in via Valle Pozzo e via Pian Savelli, che alimenta i serbatoi “Colli” e “Spagna”, sono ancora in corso e andranno avanti per il resto della giornata sino alla completa risoluzione del problema. Al momento via Valle Pozzo

