

Cocciano, il caso dei tombini non completamente riparati



Riceviamo e pubblichiamo da alcuni cittadini di Cocciano l'immagine del tombino situato "in prossimità della fermata autobus nella zona dell'Eurospin già segnalato da noi circa un mese fa e oggetto di una approssimata e non adeguata risistemazione, tant'è come da immagine a corredo si nota come sia di nuovo pericoloso. Rimane difficile capire come mai certi interventi vengano fatti in fretta e furia e soprattutto senza che venga verificato l'effettivo completamento. Così le problematiche non si risolvono, vedi in caso analogo di via della vite, sempre nel nostro quartiere. Chiediamo agli organi preposti di avere maggiore attenzione e di risistemare definitivamente in tempi brevi i due tombini da noi segnalati".

"Leggo con attenzione le segnalazioni riportate da alcuni cittadini di Cocciano – dichiara il Presidente del Gruppo Consiliare E Ora Frascati a Palazzo Marconi Gianluca Travaglini. Mi rimane difficile comprendere come mai riparazioni come queste siano oltre che tardive anche effettuate in una modalità non consona a ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei tombini. Con responsabilità, ma anche con fermezza, chiediamo risposte chiare e risolutive che vadano nella direzione di un cambio di passo nel senso della concretezza nell'affrontare i temi legati alle riparazioni e alle manutenzioni – conclude il consigliere Travaglini".

[Read More](#)